

2023/12/11 測試



輯興熱處理工業股份有限公司

[SHIN HEAT TREATMENT INDUSTRIAL Co., LTD.

住址: 台中市大肚區沙田路一段320巷36之5號

E-Mail: js.e0925@msa.hinet.net

Tel: 04-26933504

Fax: 04-26931202

扭力測試報告

(1)

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	花寶興	17x10H_1	2023-12-11	11:42:57	1次
標準扭力	標準扭力	試件材質	實測硬度	測試方向	測試速度
0. kg-cm	0. kg-cm		56. 6/0. 0/0. 0HRC	逆轉	0. 5rpm
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-3174. 459kg-cm	-311. 319N-m	-2755. 26in. -lb.	-16. 024(o)	5. 3sec
降伏點	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-2386. 915kg-cm	-234. 085N-m	-2071. 72in. -lb.	-11. 572(o)	3. 84sec

(2)

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	花寶興	17x10H_2	2023-12-11	11:43:55	1次
標準扭力	標準扭力	試件材質	實測硬度	測試方向	測試速度
0. kg-cm	0. kg-cm		56. 6/0. 0/0. 0HRC	逆轉	0. 5rpm
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-4176. 336kg-cm	-409. 573N-m	-3624. 84in. -lb.	-26. 677(o)	8. 83sec
降伏點	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-3025. 1kg-cm	-296. 672N-m	-2625. 63in. -lb.	-15. 623(o)	5. 18sec

(4)

沒C扣

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	花寶興	17x10H_3	2023-12-11	11:45:17	1次
標準扭力	標準扭力	試件材質	實測硬度	測試方向	測試速度
0. kg-cm	0. kg-cm		56. 6/0. 0/0. 0HRC	正轉	0. 5rpm
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	4011. 007kg-cm	393. 36N-m	3481. 34in. -lb.	26. 751(o)	8. 98sec
降伏點	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	2501. 547kg-cm	245. 327N-m	2171. 21in. -lb.	13. 67(o)	4. 6sec


(5)

沒C扣

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	花寶興	17x10H_4	2023-12-11	11:46:40	1次
標準扭力	標準扭力	試件材質	實測硬度	測試方向	測試速度
0. kg-cm	0. kg-cm		56. 6/0. 0/0. 0HRC	逆轉	0. 5rpm
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-3799. 819kg-cm	-372. 648N-m	-3298. 04in. -lb.	-24. 071(o)	7. 97sec
降伏點	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-2444. 86kg-cm	-239. 767N-m	-2122. 01in. -lb.	-14. 551(o)	4. 82sec

(3)

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	花寶興	17x10H_5	2023-12-11	11:47:45	1次
標準扭力	標準扭力	試件材質	實測硬度	測試方向	測試速度
0. kg-cm	0. kg-cm		56. 6/0. 0/0. 0HRC	逆轉	0. 5rpm
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-3738. 319kg-cm	-366. 617N-m	-3244. 66in. -lb.	-20. 306(o)	6. 73sec
降伏點	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
	-2994. 528kg-cm	-293. 673N-m	-2599. 09in. -lb.	-15. 627(o)	5. 18sec



核准:_____

审核:_____