

114/1/16 - 3分球輪有改變



輯興熱處理工業股份有限公司

SHIN HEAT TREATMENT INDUSTRIAL Co., LTD.

住址: 台中市大肚區沙田路一段320巷36之5號

E-Mail: js.e0925@msa.hinet.net

Tel: 04-26933504

Fax: 04-26931202

扭力測試報告

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm_1	2025-01-16	09:36:37	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	320. N-m	6140	逆轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:05
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
-28.93kg-m	-283.712N-m	-2510.93in. -lb.	-9.443(o)	3.13sec	

(1) 車輪車掉頭

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm_2	2025-01-16	09:52:02	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	320. N-m	6140	正轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:05
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
29.433kg-m	288.648N-m	2554.62in. -lb.	9.028(o)	3.03sec	

(1) 車輪車掉外面

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm_3	2025-01-16	09:53:52	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	320. N-m	6140	正轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
28.513kg-m	279.628N-m	2474.78in. -lb.	8.208(o)	2.75sec	

(2) 車掉外面

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm_4	2025-01-16	09:54:49	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	320. N-m	6140	逆轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:02
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
-29.872kg-m	-292.952N-m	-2592.71in. -lb.	-7.355(o)	2.43sec	


(3) 車掉外面

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm_5	2025-01-16	09:55:33	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	320. N-m	6140	逆轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:05
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
-30.177kg-m	-295.941N-m	-2619.16in. -lb.	-9.159(o)	3.03sec	

(2) 車掉里面

客戶名稱	操作者	檔案名稱	測試日期	測試時間	實測次數
龍巖	許茗鈞	17mm_6	2025-01-16	09:57:46	1次
標準扭力	設定扭力	試件材質	測試方向	實測硬度	工作時間
0. N-m	320. N-m	6140	逆轉	0. 0/0. 0/0. 0HRC	0:00:05
最大值	扭力1	扭力2	扭力3	角度	時間
-29.955kg-m	-293.767N-m	-2599.92in. -lb.	-9.512(o)	3.15sec	

(3) 車掉里面



核准: _____

审核: _____